

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल

क्र. 500 / प्र.अ. / मॉनी / डब्ल्यू.क्यू.एस. / लो.स्वा.यां.वि.

भोपाल दिनांक 15.01.04

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर

विषय :- पेयजल स्रोतों में फ्लोराइड की अधिकता बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 67 दिनांक 03.01.2004

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। फ्लोराइड अधिकता की समस्या के निराकरण हेतु पत्र में उल्लेखित कार्यवाही के साथ साथ निम्नानुसार कार्यवाही भी की जाये।

फ्लोराइड नियंत्रण योजना के अंतर्गत या वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत तैयार किए जा रहे स्रोतों में फ्लोराइड परीक्षण नियमित रूप से प्रतिमाह किया जावे। एवं परीक्षण का रिकार्ड रजिस्टर पर संधारित किया जावे। नियमित परीक्षण में यदि ऐसे स्रोतों में फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है तो उन्हें तत्काल बंद कर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जावे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.